



TELESMART Reinigung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde,

in unserer Serviceabteilung treffen immer wieder TELESMART-Geräte ein, die durch das Eindringen von Flüssigkeiten beschädigt worden sind. Die Reparaturen sind aufwändig: Im günstigsten Falle kann die Platine ausgebaut, getrocknet, getestet und weiterverwendet werden, oft hilft nur ein Platinentausch. Die Kosten bewegen sich von ca. € 250,- bis über € 1.000,- zzgl. MwSt.

Aus diesem Anlass machen wir Sie auf diesem Wege auf die Reinigungshinweise in der TELESMART Gebrauchsanweisung aufmerksam.

Achten Sie bitte bei Reinigung und Desinfektion des Gerätes darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen. Benutzen Sie deshalb nur leicht angefeuchtete Tücher und tauchen Sie keinesfalls das Gerät in Flüssigkeiten.

Informieren Sie bitte Ihre Kollegen entsprechend!

Ihr Medset Team

Diese Anleitung betrifft:

Artikel Nr. AAG 170031 TELESMART – H Recorder
 AAG 170032 TELESMART – P Recorder